
Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu




XX = AA

Position

1 = H 961 982 NU
2 = H 961 135 XX

Old Version



XX = AA

Position

1 = H 961 952 NU
2 = H 961 902 NU




Ideal Standard International BVBA
Chaussée de Wavre, 1789 - box 15
1160 Bruxelles
Belgium


www.idealstandardinternational.com


CONNECT


N 1380 ..


0312 / H 965 757 - 3
(+ A 865 612)
Made by JADO in E.U.









1
6



1


2


3
Ø 6 mm


4


5


6