
Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu




XX = AA

Position

1 = H 961 943 NU
2 = H 961 493 NU
3 = H 961 944 NU
4 = H 961 945 NU
5 = H 961 946 NU
6 = H 961 947 XX
7 = H 961 936 NU

OLD VERSION






Ideal Standard International BVBA
Chaussée de Wavre, 1789 - box 15
1160 Bruxelles
Belgium


www.idealstandardinternational.com


CONNECT


N 1396 ..

0811 / H 965 755 - 2
(+ A 865 612)
Made by JADO in E.U.








1
9
69
2,5
2
1
1
3
4
5
6
Ø 6 mm
7
8
2,5
8 b
8 a
9