
Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu



XX = AA

Position

1 = H 961 936 NU
2 = H 961 493 NU



Ideal Standard International BVBA
Chaussée de Wavre, 1789 - box 15
1160 Bruxelles
Belgium


www.idealstandardinternational.com


SoftMood

A 9142 + A 9143 ..

0811 / H 965 800 - 1
(+ A 865 612)
Made by JADO in E.U.


A 9142








A 9143
























A 9142



A 9143

